

門型道路案内標識 修繕対象一覧表

路線名	所在地	点検年度	判定区分(※1)	修繕内容	修繕年度
夢野白川線	北区ひよどり台	2023	Ⅲ	部分補修	2028
夢野白川線	北区ひよどり台	2023	Ⅲ	建替え	2025
神戸明石線	須磨区離宮前町	2023	Ⅲ	建替え	2025
国道28号	兵庫区湊町	2023	Ⅱ	建替え	2027
神戸明石線	須磨区離宮西町	2023	Ⅱ	建替え	2027

(※1) 健全性診断の判定区分と対応方針

区分		状態	対応方針
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が高く、緊急に措置を講ずべき状態。	通行止めなどの応急措置を含め、緊急対応を行う。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。	次回点検まで(5年以内)に、補修等の措置を実施する。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	早期措置段階(Ⅲ)への対応状況も考慮した上で、必要に応じて措置を実施する。
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。	対応不要